ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Praha
Oddělení ochrany vod
Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6
tel.: 233 066 111, fax: 233 066 203
e-mail: ov@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

Spisová značka: ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999
Č.j.: ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.033/11/PJC
V Praze dne: 6.4.2011

Rozhodnutí

Česká inspekce životního prostředí (dále též „ČIŽP"), jako příslušný orgán podle ust. § 104 odst. 1 a ust. § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), rozhodla podle § 101 písm.e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád"), a § 115 odst. 16 vodního zákona ve spojení s § 112 odst. 2 vodního zákona vůči subjektu

AERO Vodochody a.s.
U Letiště 374
250 70 Odolena Voda
IČ: 00010545
(dále také „subjekt")

I. Rozhodnutí ČIŽP ze dne 21.1.2004, č.j. 1/OV/872/04/Ci, ve znění rozhodnutí ze dne 7.3.2007, č.j. 41/OOV/0635999.05/07/PJC, jímž bylo subjektu podle § 42 odst. 2 vodního zákona uloženo provést opatření k nápravě závadného stavu spočívajícího ve znečištění saturované a nesaturované zóny v areálu společnosti AERO Vodochody a.s. (U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda) a na dotčených pozemcích v jeho okolí způsobeného v minulosti nakládáním s nebezpečnými látkami v rozporu s § 39 vodního zákona,

se mění tak,

že subjekt je povinen na předmětné lokalitě provést tato opatření:

1) Za účelem odstranění neakceptovatelných rizik plynoucích ze zjištěného znečištění provést pilotní test vhodné metody sanace na lokalitě, která zajistí dosažení cílových hodnot sanace. Na základě výsledků pilotního testu zpracovat PD sanace. PD sanace bude předložena na ČIŽP OI Praha a obci Postřižín.

Termín předložení PD sanace: do 31.12.2011

2) Sanační práce budou prováděny dle schválené PD sanace a budou ukončeny po dosažení těchto cílových limitů sanace saturované zóny:

A) V ohniscích znečištění ve vlastním areálu společnosti AERO Vodochody a.s. U Letiště 374, Odolena Voda:

- PCE 200 µg/l, Suma ClU 400 µg/l, VC 20 µg/l, odstranění volné fáze ropných uhlovodíků z hladiny podzemní vody

B) Linie na výstupu podzemní vody z areálu společnosti AERO Vodochody a.s. U Letiště 374, Odolena Voda ve směru proudění podzemní vody k obci Postřižín vymezené vrty MV 43;MV61; MV50, HV29; HV30, MV 60-A, MV60-B:

- PCE 200 µg/l, Suma ClU 400 µg/l, VC 20 µg/l

C) Obec Postřižín – jižní okraj zastavěné části, která bude upřesněna v PD sanace:

- PCE 10,0 µg/l, TCE 10,0 µg/l, VC 0,5 µg/l

II. V souladu s § 102 odst. 9 ČIŽP stanoví, že toto rozhodnutí brání vykonatelnosti původního rozhodnutí ČIŽP č.j. 1/OV/872/04/Ci ze dne 21.1.2004, ve znění rozhodnutí č.j. 41/OOV/0635999.05/07/PJC ze dne 7. 3. 2007, a to co do opatření uložených po body 3 až 6 a bod 7) nebude vydaným rozhodnutím dotčen.. Tento účinek nastává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Společnost AERO Vodochody a.s. požádala dne 14. 1. 2011 na základě výsledků oponentního řízení Aktualizované analýzy rizik ze dne 5. 1. 2011 o zajištění nápravy závadného stavu spočívajícího ve znečištění saturované a nesaturované zóny v areálu společnosti AERO Vodochody a.s. a jeho okolí, které bylo způsobeno v minulosti nakládáním s nebezpečnými látkami v této lokalitě.

Nápravná opatření k řešení uvedeného znečištění byla subjektu původně uložena již rozhodnutím ČIŽP OI Praha pod č.j. 1/OV/872/04/Ci ze dne 21.1.2004. Toto rozhodnutí bylo následně změněno novým rozhodnutím dle § 101 písm c) správního řádu, a to rozhodnutím č.j. 41/OOV/0635999.05/07/PJC ze dne 7. 3. 2007. Tím byly prodlouženy lhůty pro splnění nápravných opatření, a to takto (následuje citace relevantní části výroku rozhodnutí z r. 2007):

1)Provést doplňkový průzkum vedoucí k aktualizaci stávajícího stavu znečištění podzemní vody na území hlavního závodu AERO Vodochody a.s., Odolena Voda a ve směru generelního proudění podzemních vod – Postřižínský potok.

2)Provést nutné technické práce pro definitivní návrh projektu sanačních prací.

Nápravná opatření uložená pod body 1 a 2 byla splněna.

3)Na základě výsledků doprůzkumu a technických prací zpracovat projekt sanačních prací, který bude obsahovat i síť monitorovacích objektů. Projekt sanačních prací předložit ČIŽP OI Praha k posouzení:

Termín: do 31.12.2004 se prodlužuje
Nový termín: do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí obsahující změnu termínů nápravných opatření

4)Sanační práce budou realizovány na základě schváleného prováděcího projektu.

Termín zahájení sanačních prací: 31.12.2005 se prodlužuje
Nový termín: do 3 měsíců od ukončení výběrového řízení na dodavatele sanačních prací

5)Na základě údajů získaných v průběhu prováděných sanačních prací zpracovat aktualizovanou analýzu rizik, která bude předložena ČIŽP OI Praha nejpozději do 5 let od zahájení sanačních prací.

6)Sanační práce na podzemních vodách v hlavním závodu AERO Vodochody a.s. budou ukončeny po dosažení těchto hodnot:

v ohniscích znečištění:
- PCE 600 µg/l, TCE 600 µg/l, DCE 200 µg/l, VC 20 µg/l, NEL 2 mg/l

na severovýchodním okraji areálu hlavního závodu AERO Vodochody a. s.:
-PCE 200 µg/l, TCE 200 µg/l, DCE 100 µg/l, VC 20 µg/l, NEL 1 mg/l

v prostoru ohraničeném vrtem MV 48 a dále ve směru proudění podzemních vod:
-PCE 40 µg/l, TCE 40 µg/l, DCE 40 µg/l, VC 10 µg/l, NEL 0,5 mg/l

Termín: 31.12.2010 se prodlužuje
Nový termín: do 31.12.2016

7)V případě provádění stavebních a demoličních prací v prostorech hlavního závodu a závodu v Kralupech nad Vltavou, kde jsou znečištěné stavební konstrukce a zemina, budou odtěžené znečištěné materiály zlikvidovány ve smyslu platného zákona o odpadech. **Zůstává v platnosti.**

Společnost AERO Vodochody a.s. svou žádost ze dne 14.12.2006 o vydání výše uvedeného rozhodnutí (prodloužení lhůt) zdůvodnila tím, že k neplnění opatření došlo v důsledku nečinnosti FNM ČR ve věci vyhlašování výběrového řízení na zhotovitele PPD sanace a dodavatele sanace.

Jedním z podkladů pro uložení původního rozhodnutí č.j. 1/OV/872/04/Ci byla také smlouva č.201/98 týkající se ekologických závazků, uzavřená mezi smluvními stranami FNM ČR a právnickou osobou AERO Vodochody a.s. U Letiště 374, Odolena Voda.

Po výše popsané změně uložených nápravých opatření se dne 5.6.2008 uskutečnilo jednání za účelem zjištění postupu plnění aktualizovaných nápravných opatření dle znění rozhodnutí č.j. 41/OOV/0635999.05/07/PJC. V rámci tohoto jednání bylo zjištěno, že od 3.5.2006 nejsou známy údaje o možné migraci polutantů z areálu společnosti AERO Vodochody a.s. ve směru proudění podzemních vod (Postřižínský potok a okolí ČOV). Z tohoto důvodu bylo po dohodě s ředitelstvím ČIŽP rozhodnuto, že bude proveden jednorázový monitoring podzemních vod ve vrtech PV-2; HVV-2; MV-48; MV-49; MV-52 a to nejpozději 31.7.2008. V rámci kontrolního dne (dále též „KD") 5.6.2008 (protokol veden na ČIŽP OI Praha pod č.j. Či˘P/41/OOV/0635999.018/08/PJC) bylo dohodnuto, že odběr, rozbory a vyhodnocení vývoje kontaminace ve výše uvedených vrtech provede společnost CHEMCOMEX Praha, a.s., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 IČ: 250764561. Rozbory budou zaměřeny na stanovení ClU a vinylchloridu a budou porovnány s daty, které jsou obsažené v závěrečné zprávě o doprůzkumu CHEMCOMEX Praha, a.s – listopad 2006. Vyhodnocení provedeného monitoringu bylo provedeno v průběhu KD 6.11.2008. Z výsledků vyplynulo, že znečištění podzemních vod ClU se pohybuje v desítkách mg/l a čelo kontaminačního mraku se nachází v nivě Postřižínského potoka.

Od roku 2008 nebyl učiněn žádný postup v řešení dané problematiky.

Na základě požadavku ČIŽP OP Praha byla v září roku 2010 zpracována RNDr. Milošem Mikolandou, Na hrázi 185/50, Poděbrady aktualizovaná analýza rizik (dále jen AAR). Účelem této AAR bylo ověřit aktuální míru a rozsah kontaminace podzemních vod potencionálními polutanty (chlorované uhlovodíky a ropné látky) v saturované zóně ve vlastním areálu společnosti AERO Vodochody a.s. a v území navazující na západní hranici tohoto areálu, tj. území nacházející se mezi areálem AERO Vodochody a.s. a obcí Postřižín včetně území předmětné obce.

Na základě AAR z roku 2010 lze konstatovat následující :

Průzkum provedený v rámci zpracování AAR přinesl nové poznatky o míře a rozsahu znečištění podzemní vody v zájmovém území. Dominantním kontaminantem podzemní vody v areálu AERO Vodochody a.s. a v území ze západu navazujícím na tento areál jsou chlorované uhlovodíky. V dílčí části areálu AERO Vodochody v prostoru podzemního úložiště leteckého petroleje je podzemní voda lokálně kontaminována ropnými uhlovodíky (až cca 10 cm fáze ropných látek na hladině podzemní vody).

Kontaminace podzemní vody chlorovanými uhlovodíky postihuje téměř celoplošně západní polovinu areálu AERO Vodochody (max. sumární koncentrace ClU v řádu desítek tisíc µg/l). Ze západní poloviny areálu znečištění migruje severozápadním směrem k obci Postřižín. Dle výsledků průzkumu AAR odtékají přes západní hranici areálu AERO Vodochody ve směru k obci Postřižín podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky s koncentracemi až v řádu desetitisíců µg/l. Znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky zasahuje až do jižní části obce Postřižín (v domovní studni v jihovýchodní části této obce byly potvrzeny koncentrace sumy chlorovaných uhlovodíků v řádu desítek µg/l).

Průzkum AAR rovněž prokázal ovlivnění kvality povrchových vod v Postřižínském potoce a lesní tůni, která leží v pásmu kontaminace podzemní vody mezi areálem AERO Vodochody a obcí Postřižín, chlorovanými uhlovodíky, a to v důsledku infiltrace kontaminované podzemní vody. Povrchová voda jak v Postřižínském potoce, tak v lesní tůni vykazuje znečištění chlorovanými uhlovodíky nad limity přípustného znečištění povrchových vod definovanými obecně závazným právním předpisem NV 61/2003 Sb.

Dle výsledků matematického modelování se současný stav rozšíření chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách relativně blíží ustálenému stavu a v průběhu budoucích desetiletí lze předpokládat jen relativně omezené další plošné rozšiřování kontaminace oproti současnému stavu. Z pohledu koncentračního rozložení kontaminantů lze předpokládat, že v obci Postřižín v okolí Postřižínského potoka dojde k nárůstu koncentrací kontaminantů v podzemních vodách až na několikanásobek současného stavu. V obci Postřižín lze bez realizace nápravných opatření předpokládat možnou kulminaci koncentrací chlorovaných uhlovodíků na úrovni cca 160 µg/l v přibližném časovém horizontu roku 2055.

Na základě výsledků průzkumu znečištění provedeného pro účely AAR byly vytipováni potenciální příjemci rizik, sestaveno 5 expozičních scénářů (4 zdravotní a 1 ekologický) charakterizující reálné možnosti expozice příjemců znečištění a byla zhodnocena reálná zdravotní a ekologická rizika plynoucí z kontaminace podzemní vody chlorovanými uhlovodíky a lokálně též ropnými uhlovodíky.

Dle výsledků hodnocení rizik existuje riziko:

1. negativního ovlivnění zdraví skupiny pracovníků, kteří by v průběhu krátkodobých zemních prací přišli do styku s kontaminanty podzemní vody (jak za stávajícího tak budoucího stavu kontaminace očekávaného dle výsledků matematického modelování jeho vývoje)
2. negativního ovlivnění zdraví obyvatel obce Postřižín využívajících podzemní vodu pro sezónní zálivku zeleně (za budoucího stavu kontaminace očekávaného dle výsledků matematického modelování jeho vývoje)
3. negativního ovlivnění zdraví obyvatel obce Postřižín využívajících podzemní vodu k pitným účelům (jak za stávajícího tak budoucího stavu kontaminace očekávaného dle výsledků matematického modelování jeho vývoje)
4. negativních účinků kontaminované vody na vodní nebo na vodu vázané ekosystémy, kvalitu povrchové vody v Postřižínském potoce a kvalitu povrchové vody v lesní tůni nacházející se v pásmu kontaminace podzemních vod odtékajících z areálu AERO Vodochody k obci Postřižín. Jak je citováno v AAR.

Míra kontaminace podzemní vody v areálu AERO Vodochody a v území k němu ze západu přiléhajícím vyžaduje dle AAR přijetí nápravných opatření, která povedou ke snížení zdravotních a ekologických rizik. Akceptovatelná míra zdravotních a ekologických rizik je v AAR vyjádřena formou cílových parametrů nápravných opatření samostatně odvozených pro areál AERO Vodochody (∑ClU 400 µg/l, VC 20 µg/l, PCE 200 µg/l, absence fáze RU na hladině podzemní vody), linii na výstupu podzemní vody z areálu AERO Vodochody ve

směru k obci Postřižín (∑ClU 400 μg/l, VC 20 μg/l, PCE 200 μg/l), linii umístěnou mezi areálem AERO a obcí Postřižín (∑ClU 200 μg/l, VC 10 μg/l, PCE 100 μg/l) a bude-li zachován stávající charakter využívání podzemní vody v obci Postřižín, také na jižním okraji zastavěné části této obce (VC 0,5 μg/l, TCE 10 μg/l, PCE 10 μg/l, ∑TCE, PCE 10 μg/l). Cílové parametry nápravných opatření navržené předkládanou AAR reinterpretují limity uložené ČIŽP OI Praha v roce 2004 na základě nových skutečností zjištěných o rozsahu kontaminace podzemní vody chlorovanými uhlovodíky a z toho vyplývajících reálných zdravotních a ekologických rizik.

Za vhodnou metodu sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky byly v AAR doporučeny následující varianty:

1) Pro minimální variantu nápravných opatření - in-situ chemická oxidace v ohniscích kontaminace s doprovodným sanačním čerpáním podzemní vody.
2) Bude-li zachován stávající rozsah využívání podzemní vody v obci Postřižín - in-situ chemická oxidace v ohniscích kontaminace s doprovodným sanačním čerpáním podzemní vody, katalytický rozpad zbytkových chlorovaných uhlovodíků průchodem podzemní vody přes s reaktivním mediem v podobě Fe^0 vybudovanou mezi obcí Postřižín a zahrádkářskou osadou. Případné zbytkové koncentrace chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě po jejím bariéru průchodu reaktivní stěnou je možné v prostoru mezi reaktivní stěnou a obcí Postřižín řešit metodou reduktivní dechlorace podpořenou částicemi Dual Metalic Particles.

Dle Metodiky Hodnocení priorit – kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst:
Spadá **zájmová lokalita** do kódu **priority A3.3 -** potvrzeno aktuální neakceptovatelné riziko vyplývající z kontaminace lokality při jejím současném způsobu využívání

Všichni zúčastnění oponentního řízení AAR souhlasili s jejími závěry a vzhledem ke způsobu využívání podzemních vod v obci Postřižín bylo přijato doporučení řešit sanaci kontaminovaných podzemních vod v rozsahu navržené maximální varianty nápravných opatření.

Na základě zjištěných skutečností zahájila ČIŽP dopisem č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.001/11/PJC správní řízení o uložení nápravných opatření. Usnesením č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.002/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.003/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.004/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.005/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.006/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.007/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.008/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.009/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.010/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.011/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.012/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.013/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.014/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.015/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.016/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.017/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.018/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.019/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.020/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.021/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.022/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.023/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.024/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.025/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.026/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.027/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.028/11/PJC, č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.029/11/PJC, č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.030/11/PJC,č.j.ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.031/11/PJC,ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.032/11/PJC .

byla účastníkům řízení stanovena lhůta 10-ti dnů k vyjádření. Účastníci řízení se k zahájení řízení vyjádřili a nebyla napadena skutková podstata.

Účastníci řízení Josef a Anna Fořtovi vznesli v rámci vyjádření k zahájenému řízení dotaz, který se týká omezení užívání pozemků v průběhu sanačních prací. K tomuto dotazu uvádíme, že veškeré sanační a monitorovací práce mohou být prováděny pouze s vědomím vlastníka pozemků a zároveň musí být postupováno v souladu s § 42 odst. 8 vodního zákona (zejména je třeba co nejvíce šetřit práva dotčených vlastníků).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, podáním 32 stejnopisů učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha, oddělení ochrany vod, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6.

otisk úředního razítka

Ing. Robin NÁSE
vedoucí oddělení ochrany vod

Robin Náse

Účastníci řízení: (na doručenku)

1)AERO Vodochody a.s.
2)Obec Postřižínského
3)Obec Odolena Voda
4)Fischer Vladimír, Úžická 82, Postřižín, 250 70 Odolena Voda
5) Fišerová Dáša, sídl. V Zátiší 1009, 278 01 Kralupy nad Vltavou
6)Ing. Růžička Jaroslav, Poštovice 12, 273 72 Šlapanice v Čechách
7)Zdeněk Růžička, Úžická 82, Postřižín, 250 70 Odolena Voda
8) Houstn Marcela, Zenklova 1/35, 182 00 Praha 8
9) Houfková Hana, Zahradní 88, Máslovice, 250 69 Vodochody
10) Státní statek Čáslav, Nad Rezkovcem 1114/2 286 01 Čáslav
11) Srbek František, Chvatěruby 89, 278 01 Kralupy nad Vltavou
12) Tulachová Marie, V Uličce 1465, 253 01 Hostivice
13) Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
14) Erben Václav, Lánská 211, 250 65 Líbeznice
15) Ludvíková Marie, Chaberská 289/11, 182 00 Praha 8
16) Štanclová Hana, Okružní 31, Postřižín, 250 70 Odolena Voda
17) Janda František, Okružní 19, Postřižín, 250 70 Odolena Voda

18) Hénigová Marie, Nám. Mládežníků 676, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou
19) Beránek František, Dlouhá 40, Postřižín, 250 70 Odolena Voda
20) Holubová Jaroslava, Dlouhá 48, Postřižín, 250 70 Odolena Voda
21)Loulek Pavel, Zlončice 73, 278 01 Kralupy nad Vltavou
22)Ing. Novotný Pavel, Svojsíkova 2668/18, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem
23)Novotná Erika,Svojsíkova 2668/18, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem
24)Fořt Josef, Dlouhá 32,Postřižín, 250 70 Odolena Voda
25)Fořtová Anna, Dlouhá 32,Postřižín, 250 70 Odolena Voda
26)Feřtek Jiří, Metujská 878/17, 1498 00 Praha 9
27)Jelenová Věra, Seifrtova 284, 250 70 Odolena Voda
28)Vrátil Jiří, Nám. Dr. Holého 1331/3, 180 00 Praha 8
29)Vrátilová Marie,Nám. Dr. Holého 1331/3, 180 00 Praha 8
30)Ing. Jaroš Zdeněk, Lesní 123, Postřižín, 250 70 Odolena Voda
31)Ing. Jarošová Veronika,Lesní 123, Postřižín, 250 70 Odolena Voda

Na vědomí:
OEŠ MŽP
MF ČR
ČIŽP řed.

zde referent
spis

Vypraveno dne:

Doručená datová zpráva

ID zprávy: **42839269**

Došlo: - 8 -04- 2011
Číslo: 054

Odesílatel

Název: oblastní inspektorát Praha (Česká inspekce životního prostředí), Wolkerova 11/40, 16000 Praha 6, CZ

ID schránky: 4dkdzty

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: AERO Vodochody a.s., ul. U Letiště 374, 25070 Odolena Voda, Česká republika

Dodáno: 7.4.2011 9:58:35

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PODATELNA
NEBYLO DIGITALIZOVÁNO
MF – 046692 ČÍSLO JEDNACÍ
1/1 PŘÍLOHY
04.05.2011 DOŠLO

Obecné informace

Věc: Rozhodnutí

Zmocnění: / § odstavec písmeno

Naše č. j.: ČIŽP/41/OOV/SR02/0635999.033/11/PJC

Naše sp. zn.: Nebylo zadáno

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐ Zakázáno doručení fikcí: ☐

Přílohy

OOV_SR02_0635999_033_11_PJC.pdf